



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-125/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону
«Детский сад № 48»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-125 от «19» февраля 2021 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 48», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Дата и время проведения проверки:

24.03.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

29.03.2021 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 04 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Кирпилев Николай Игоревич

совместно с: Заместитель заведующего по АХР МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» Фролова Н.А. по доверенности №3.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над выходом непосредственно наружу на лестницу из группы № 8 световой пожарный оповещатель табло «Выход» отсутствует	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4	01.02.2022	
2	-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над выходом непосредственно наружу на лестницу из группы № 3 световой пожарный оповещатель табло «Выход» отсутствует	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4	01.02.2022	
3	-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над выходом непосредственно наружу на лестницу из группы № 9 световой пожарный оповещатель табло «Выход» отсутствует	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4	01.02.2022	
4	-На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами	. ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2022	

	<p>конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещения производственного назначения (кладовая №1 в районе пищеблока) Ф5.1 не отделено от помещения коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами</p>			
5	<p>-На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещения производственного назначения (кладовая №2 в районе пищеблока) Ф5.1 не отделено от помещения коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>	<p>ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.02.2022	
6	<p>-На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещения насосной (в помещении бассейна) обозначение его категорий</p>	<p>п. 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного</p>	01.02.2022	

	по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	режима в Российской Федерации».		
7	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплены к полу	п. 31 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.02.2022	
8	-Отсутствует отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара.	ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2022	
9	-Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения шлейфов СПС через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные проходки.	ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2022	
10	-На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водопровода (протокол испытания № 174-ПВ(н)/21 от 29.03.2021 ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО»)	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2022	

11	-На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода из группы №2 на лестницу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,9 м	. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
12	-На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода из группы №5 на лестницу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,88 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
13	-На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного центрального при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,89 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
14	-На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода из группы №4 на лестницу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 0,89 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

Кирпилев Николай Игоревич

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Занилов по АХР Филова И.А. по доверенности №3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 г.

И.А. Филова
(подпись)